

Ballast Nedam HSE (Health, Safety & Environment) Eisen

Veiligheid Visie – in het kort

Veilig werken staat bij Ballast Nedam altijd voorop. Omdat gezondheid de essentie is van ons bestaan en omdat wij geloven dat veilig werken een van de pijlers is waarop een gezonde organisatie rust. We geven om elkaar, daarom is veiligheid essentieel bij elke stap die we zetten.

We zetten ons in om veilig te werken en samen de veiligheid te waarborgen. Dat geldt voor iedereen: van ontwerpers tot uitvoerders, van planners tot bouwplaats medewerkers, van managers tot kraanmachinisten. Kwaliteitswerk en veiligheid gaan hand in hand. Van aanbesteding en ontwerp tot uitvoering en oplevering. Veiligheid en goede prestaties gaan hand in hand.

Als het om veiligheid gaat, heeft iedereen een rol te spelen. We zijn verplicht om onze verschillende rollen bij het waarborgen van veiligheid scherp in de gaten te houden. In elke fase van het project. Ongeacht waar mensen werken of in welke rol binnen het proces. Ieder individu is het best geplaatst om de risico's die aan zijn of haar taak verbonden zijn, in te schatten en te beheersen. En daarnaar te handelen, een voorbeeld zijn voor anderen. We werken overal en altijd beschermd. Vandaag, en morgen. Zo doen we dat bij Ballast Nedam. Altijd. Overal. Iedereen.

Ballast Nedam hanteert de volgende **Principes** en **Afspraken** en een duidelijk **Zero Tolerance** beleid.

Principes

- ✓ Ik neem verantwoordelijkheid voor mijn eigen veiligheid en de veiligheid van anderen.
- ✓ Ik spreek anderen aan over veilig werken.
- ✓ Ik neem actie bij onveilige situaties, zo nodig stop ik het werk.
- ✓ Ik meld alle veiligheid incidenten, ook bijna-incidenten, zodat we daar lessen uit kunnen leren.
- ✓ Ik accepteer feedback over mijn eigen veiligheidsgedrag.
- ✓ Ik geef een compliment als het goed gaat.
- ✓ Ik werk veilig of ik werk niet.

Afspraken

- ✓ Respecteer de specifieke bouwplaats regels, volg aanwijzingen op.
- ✓ Draag en gebruik de voorgeschreven PBM's.
- ✓ Werk uitsluitend met een werkopdracht.
- ✓ Maak voor elk project en activiteit een risico assessment.
- ✓ Voer risicovolle activiteiten uitsluitend uit na een extra taak risico analyse.
- ✓ Doe voor aanvang altijd een laatste minuut risico analyse.
- ✓ Zorg voor een opgeruimde werkplek & werkplaats.

Zero Tolerance Rules

Ondergenoemd gedrag is onacceptabel bij Ballast Nedam en heeft directe sancties tot gevolg:

- **Discriminatie, intimidatie en of pesten** - Discriminatie, (seksuele) intimidatie en/of pesten of het aanzetten daartoe, vanwege afkomst, seksuele geaardheid, leeftijd, handicap, godsdienst, levensovertuiging, politieke overtuiging, gezondheid, ras of geslacht.
- **Geweld** – Plegen van fysiek- of iedere andere vorm van geweld
- **Alcohol en/of drugs** - Gebruiken en/of het verstrekken van alcohol en/of drugs onder werktijd, of onder invloed zijn.
- **Stelen en/of beschadigen** - Het stelen en/of beschadigen van bedrijfsmiddelen of eigendommen van een ander.
- **Veiligheidsvoorzieningen materieel** - Doelbewust beschadigen en/of uitschakelen van veiligheidsvoorzieningen op materieel (zoals elektrische veiligheden, alarmen, kraancomputers, voertuigbewakingssystemen).
- **Ongeoorloofd bedienen** - Bedienen van materieel en machines zonder geldige opleiding of juiste certificaat.

Ballast Nedam HSE (Health, Safety & Environment) Eisen

Algemeen geldende HSE eisen

1. Onderaannemer onderschrijft en draagt ervoor zorg dat de medewerkers van onderaannemer zich houden aan de geldende **Principes** en **Afspraken** binnen het veiligheidsbeleid van Ballast Nedam.
2. Onderaannemer is zich bewust van het **Zero Tolerance beleid** van Ballast Nedam
3. Onderaannemer houdt zich aan de specifieke **Bouwplaats- en gedragsregels** die voor de project locatie zijn ingesteld.
4. De Onderaannemer dient zich te allen tijde aan de vigerende wet- en regelgeving, het actueel geldende HSE Plan en de in deze Annex genoemde HSE eisen en de bepalingen m.b.t. tot HSE in de overeenkomst te houden en na te leven.
5. De Onderaannemer stelt zich op de hoogte van de binnen Ballast Nedam geldende HSE Procedures.
6. De Onderaannemer zorgt ervoor dat zijn medewerkers beschikken over de, voor de uitvoering van hun werkzaamheden, benodigde ervaring, kennis en kunde, de voor de uitoefening van hun functie vereiste certificaten en voorts dat zij bekend zijn met het gebruik van de hen ter beschikking gestelde arbeidsmiddelen.
7. De Onderaannemer zorgt ervoor dat zijn medewerkers minimaal beschikken over een geldig VCA-diploma (VOL-VCA voor operationeel leidinggevend en Basisveiligheid-VCA voor operationele medewerkers).
8. De Onderaannemer is verplicht op bedrijfsniveau VCA* gecertificeerd of moet gelijkwaardigheid (ISO45001) kunnen aantonen.
9. Ballast Nedam is medeondertekenaar van de Governance Code Veiligheid in de Bouw. Iedere Onderaannemer van Ballast Nedam is verplicht de afspraken voortvloeiend uit de Governance Code Veiligheid in de Bouw na te leven. Het initiatief Veiligheid in Aanbesteding (ViA) is hiervan een onderdeel. De Onderaannemer dient daardoor gecertificeerd te zijn voor de Safety Culture Ladder (Veiligheidsladder), minimaal Trede 2 per 01-01-2022.
10. De Onderaannemer dient al zijn medewerkers vóór aanvang van de werkzaamheden te introduceren. Hieronder wordt verstaan:
 - a. Het met goed gevolg doorlopen van de generieke poort instructie (GPI);
 - b. Het doorlopen van de Ballast Nedam (project) introductie inclusief instructie met betrekking tot de inhoud en naleving van de bouwplaats regels en het zero tolerance beleid van Ballast Nedam.
 - c. Het aantoonbaar geven van instructie aan zijn medewerkers voorafgaand aan de start van de werkzaamheden.De Onderaannemer dient per medewerker schriftelijk bewijs te overleggen van de gegeven introductie en instructies. De Onderaannemer dient nadrukkelijk toezicht te houden op naleving van deze HSE eisen door zijn medewerkers tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.
11. Hoofdaannemer en Onderaannemer dienen beiden noodzakelijke voorzieningen te treffen om collectieve risico's te voorkomen en de risico's tussen partijen onderling te coördineren, zgn. HSE of (V&G) Coördinatie.

Ballast Nedam HSE (Health, Safety & Environment) Eisen

12. De onderaannemer dient te voldoen aan de Richtlijn Bouw- en Sloopveiligheid <https://www.bwtinfo.nl/dossiers/richtlijn-bouw-en-sloopveiligheid>
13. De (eerstverantwoordelijke) uitvoerder van de Hoofdaannemer dient door Onderaannemer (mondeling) direct op de hoogte gesteld te worden van calamiteiten, ongevallen, bijna-ongevallen, (milieu)-incidenten en gevaarlijke situaties. Tevens dient dit schriftelijk dan wel via de beschikbaar gestelde ICT middelen te worden gerapporteerd aan de hoofdaannemer.
14. De Onderaannemer dient de Bedrijfs hulperlening (BHV) voor haar medewerkers op zodanige wijze te organiseren dat iedereen dezelfde procedures volgt bij eventuele calamiteiten en zodat bedrijfshulperleners hun taken kunnen uitvoeren overeenkomstig het bedrijfsnood- / calamiteitenplan van de Hoofdaannemer. De Onderaannemer zorgt dat zijn medewerkers op de werklocatie beschikken over de benodigde BHV-middelen.
15. De Onderaannemer dient één direct leidinggevende aan te wijzen die tijdens de uitvoering van de werkzaamheden altijd aanwezig is. Deze leidinggevende spreekt Nederlands of Engels en is in staat om over de uitvoering van de werkzaamheden en de veiligheid en gezondheid van de medewerkers in het bijzonder te communiceren.
16. Medewerkers van de Onderaannemer die jonger zijn dan 18 jaar mogen geen werkzaamheden uitvoeren op de locaties van Ballast Nedam. Leerlingen vanaf 16 jaar zijn toegestaan mits deze op de bouwplaats begeleid worden door een erkende leermeester bouw & infra.
17. De Onderaannemer zorgt ervoor dat de veiligheid en gezondheid van zijn medewerkers bij de uitvoering van de werkzaamheden gewaarborgd is door hen uit te rusten met minimaal de binnen Ballast Nedam standaard vereiste Persoonlijke Beschermings Middelen (PBM's) en hen te voorzien van de, voor de uitvoering van hun werkzaamheden, benodigde arbeidsmiddelen. Voor de standaard vereiste PBM's wordt verwezen naar de tabel in deze Annex.
18. De arbeidsmiddelen van de Onderaannemer dienen zichtbaar (goed)gekeurd te zijn. Op het arbeidsmiddel moet een sticker zijn aangebracht met vermelding van de laatste en de eerstvolgende keuringsdatum. Ook moet het gebruiksdossier opvraagbaar zijn.
19. De Onderaannemer dient met betrekking tot hijswerkzaamheden de volgende eisen conform het Ballast Nedam eigen beleid aangaande hijswerkzaamheden te volgen welke hieronder is beschreven:
 - a. Op projecten van Hoofdaannemer zijn alleen gecertificeerde hijsbegeleiders toegestaan. Het aanpakken van lasten, anders dan door een gecertificeerde hijsbegeleider, is ten strengste verboden en waarvan een overtreding valt onder het zero tolerance beleid.
 - b. Hijsbegeleiders dienen gecertificeerd te zijn volgens TCVT W4-08 (Hijsbegeleider) of W4-09 (Aanpakker bouw). Kraanmachinisten kunnen ook hijsbegeleiderwerk uitvoeren (W4-01 t/m W4-07).
 - c. Indien specifieke hijswerkzaamheden deel uitmaken van de overeenkomst en die door personeel van Onderaannemer mede worden uitgevoerd, dan dienen deze personen van de Onderaannemer te voldoen aan de eisen onder punt b van dit artikel.
20. De Onderaannemer draagt zelf en doorlopend zorg voor een opgeruimde werkplek.
21. Rekening houdend met de milieuaspecten van de werkzaamheden en/of diensten, heeft Ballast Nedam het recht bijkomende milieueisen te stellen betrekking hebbende op het werk van de Onderaannemer op basis van wettelijke milieueisen en de resultaten van eventuele analyse van milieuaspecten (MAR).

Ballast Nedam HSE (Health, Safety & Environment) Eisen

22. De Onderaannemer houdt een eigen HSE Dossier bij waarin minimaal de volgende informatie is vastgelegd:

- a. Werkplan voor de werkzaamheden van Onderaannemer.
- b. Risico-inventarisatie voor de werkzaamheden.
- c. Werkinstructie(s).
- d. Keuringen waar van toepassing.
- e. Veiligheidsbladen.
- f. Statistieken

Onderaannemer zorgt ervoor dat het HSE dossier te allen tijde inzichtelijk is voor Hoofdaannemer en beschikbaar is voor haar eigen werknemers op de werklocatie. Bij oplevering van de werkzaamheden dient het HSE dossier digitaal te worden overhandigd aan de Hoofdaannemer.